

Tabulka kompatibility *Bluetooth*



Najděte váš mobilní telefon v tomto seznamu a ověřte kompatibilitu s vaší hlavní jednotkou.

**Modely telefonů jsou uvedeny abecedně.
Prosím klikněte níže a navštivte vaši stránku.**

A~H	→	str. 1~2
I~M	→	str. 2~4
N~	→	str. 4-6
P~Q	→	str. 6-7
S	→	str. 7-11
T~V	→	str. 11

Platí pro CDE-103BT / CDE-103EBT / CDE-104BTi
Bluetooth Firmware Version 3.60



Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
Apple												
iPhone	1.0.2 (1C28)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné	✓	nedostupné
iPhone (AT&T)	2.1 (5F136)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné	✓	✓
iPhone 3G (AT&T)	2.1 (5F136)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné
iPhone 3G, 16Gb	2.0.2 (5C1)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AU												
H001		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
S001		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
W54S		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
W54SA	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
W54T	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
W61T	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
W63T		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
BenQ-Siemens												
EF61	1.00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q-Fi EF51	1.10	✓	X	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
S88	1.18	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blackberry												
7130g	4.1.0.338	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
7290	4.1.0.256	✓	✓	X	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
8100 Pearl	4.2.0.6.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
8100 Pearl	4.2.1.96	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓
8100 Pearl (T-Mobile)	4.2.0.42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
8130 Pearl (Verizon)	4.3.0.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné	✓	✓
8220 Pearl Flip (T-mobile)	v4.6.0.200(plt 4.1.0.71)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓
8300 Curve (AT&T)	4.2.2.89	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8310	4.2.2.181	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓
8310	4.5.0.48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓
8320	4.2.2.184	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8330 Curve (Verizon)	4.5.0.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné	✓	✓
8700	4.1.0.214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
8700g (T-Mobile)	4.1.0.284	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné
8703e (Verizon)	4.1.0.377 (Platform 2.2.0.176)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
8707g	4.1.0.355	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
8800	4.2.1.90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓
8800 (Cingular)	4.2.1.72	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓
8830 (Verizon)	v4.5.0.33(Platform 3.2.0.30)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné	✓	✓
9000 Bold	v4.6.0.185 (platform 4.0.0.169)	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓
9530 Storm (Verizon)	v4.7.0.65(Platform 4.0.0.82)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	✓	✓	✓

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plíků	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
Docomo												
Blackberry Bold	4.6.0.224	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	nedostupné	✓	✓
F1100	080228	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	nedostupné
HT1100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
NM705i	03.09	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	✓
P904i		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
P905i		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
Eten												
G500	main : 100, secondary : 097	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hewlett Packard												
iPaq 514	1.09.00_WWE_GER_FRA (0.76.00)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
iPaq 6915	1.47.00 GER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
iPaq HW6515	1.21.07 WWE	✓	X	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
HTC												
8125 K-JAM Wizard (Cingular)	5.1.195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
8525 TyTN JasJam Hermes (Cingular)	1.18.256.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8525 TyTN JasJam Hermes (Cingular)	1.20.161.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
MTeor	1.13.251.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3450 Touch (Elf)	1.11.406.1B FRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3470 (Pharos)	1.13.73.1 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3650 Cruise (Polaris)	3.13.406.0	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P4350 (Herald)	1.8.406.2 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
P4350 Wing Herald (T-Mobile)	Build 17740.0.2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
P6500 (Sirius)	1.10.73.1	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPC-6700 (Alltel)	1.03.00 WWE	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
S620 Dash Excalibur (T-mobile)	1.11.531.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
S710	1.16.406.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
S730 (Wings)	1.32.406.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch Cruise 09	0.52.405.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch Diamond	1.37.406.1 FRE	✓	X	X	✓	✓	X	není k dispozici	není k dispozici	X	✓	✓
Touch Diamond	1.93.406.1 FRE	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Touch Dual	1.31.406.09	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Touch pro T7272	1.90.406.5 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
TYTN2 (Kaiser)	1.56.405.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
i-Mate												
8502 (Ultimate)	18129.0.4.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
JAQ3	10.158	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	nedostupné
SP5	1.0.4.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné

✓ : funkce je podporována v Alpine Bluetooth produktech
 X : funkce není podporována Alpine Bluetooth produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
Kyocera												
K323 (Verizon)	QZ10.04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	X	X	✓	nedostupné
WX310K		✓	X	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
Lenovo												
ET600	ET600_S534_070530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
i909	i909_S120_070913	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	nedostupné
LG												
AX-490 (Alltel)	T49ATV03	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
CG300 (Cingular)	CG300P64FL-1	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓
KE820	KE820P40-EUR-V10s-XXX-XX	✓	✓	X	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓	nedostupné
KE850 Prada	KE850P40-EUR-V10n-XXX-XX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	X	✓	nedostupné
KE998	KE998_V10e	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
KF600 Venus	KF600AT-00-V10e-EUR-XX_FEB-13-2008	✓	není k dispozici	není k dispozici	✓	není k dispozici	X	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici
KF750 Secret	KF750 V10b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
KF755	KF755-V10f	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
KG70 Shine	KG70P40-86-V10I-XXX-XX MAY 28 2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	X
KG800 Chocolate	KG800P64-EUR-V10c-XXX-XX	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	X
KP500 Cookie	KP500AT_V10c	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
LX-150 (Sprint)	LX150V10	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
LX-550 Fusic (Sprint)	LX550V12	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
U8360	U8360C_V10d_HK	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VX-10000 Voyager (Verizon)	VX10KV07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
VX-8600 (Verizon)	T86VZV02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
VX-8700 (Verizon)	T87VZV01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
VX-9400 (Verizon)	T9MVZV02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
Meizu												
M8	0.9.0.4	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	X	nedostupné
Mitac												
Mio A701	A701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modelabs												
myway slim	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
Motorola												
A1200	R532_G_11.00.44P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
A1600	R542_G_11.60.53P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
A3000	5.2.20769	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
A910	R57_G_10.08.01R_A	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	✓
A925		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C390	R368_G_0B.A0.0FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
E680i	E680I_G_0D.C5.A3P	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
i580 (Nextel)	R5C.00.01	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
i870 (Nextel)	R5B.00.04	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
i880 (Nextel)	R6E.00.04	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓	X
KRZR K1	R4527_G_08.22.07R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KRZR K3	R261171LD_U_99.13.11R	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L6i	unknown	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné	X	✓	✓
Q (Verizon)	5.1.195	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Q8	5.2.1810	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAZR maxx V6	R26117LD-AS_U_98.30.72AR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
RAZR2 V8	R601_G_80.42.0FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	X	✓	✓
RAZR2 V9m (Verizon)	PARS_01.15.0D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
RIZR Z3	R452B_G_08.02.08R	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIZR Z3	R452B_G_08.02.09R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIZR Z3 (T-Mobile)	R452F1_G_08.02.08R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIZR Z8	ESPOO_U_46.04.84G_000006b1 espoo_uhq_31_200648_2312C4_N_20071123	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
ROKR E6	R533_G_11.12.02.P	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
ROKR E8	R6713_G_71.01.2DR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	X	✓	✓
ROKR Z6	R60_G_80.33.27R	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLVR L7	R4513_G_08.B7.DAR_RB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLVR L7	R4513_G_08.B7.DCR_RB	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U6 PEBL	R478_G_08.83.76R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U9	R6632_G_81.11.29R	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
V3	R374_G_0E.40.3CR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V3	R4515_G_08.BD.43R	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V360	R4513_G_08.B7.56R_A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V365 (AT&T)	R4518_G_08.C8.37R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V500	TRIPLETS_G_0B.08.8FR	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
W510	R452G_G_08.13.05R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Z10	P2S721_U_50.10.F2G	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZN5	R6637_G_81.02.0BR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	X	✓	✓
NEC												
L1	HAWC1301	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nokia												
3109 Classic	5.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3110 Classic	04.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3600 Slide	04.11	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
5000	3.50	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200	3.92	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
5200	4.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5220 XpressMusic	04.00	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
5300	3.50	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
5310 XpressMusic	3.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5610 XpressMusic	05.82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5610 XpressMusic	4.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5700 XpressMusic	3.27	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
5700 XpressMusic	3.29	✓	✓	X	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
5800 XpressMusic	10.0.010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
5800 XpressMusic	20.0.011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
6021	04.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6085	3.71	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
6103 (T-Mobile)	4.62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
6110 Navigator	03.58	✓	✓	X	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
6110 Navigator	04.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
6126 (Cingular)	04.28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
6131 NFC	5.11	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6131 Orange	3.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6131 Orange	5.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6210s	03.09.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	✓	✓	✓
6220c	03.06.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
6230i	3.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6230i	3.80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6233	4.54	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
6260	3.0436.0	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6267	3.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6275	BL175V0200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6280	3.65	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
6290	03.03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
6300	4.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6300	5.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6310	7.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6500 Classic	03.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6500 Slide	03.80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6555	3.31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6630	3.45.113	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
6680	3.04.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
7310 Supernova	08.20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7373	3.90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7373	5.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7390	3.84	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7500 Prism	3.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7900 Prism	03.40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
8800	03.60	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8800 Sirocco	3.51	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E50	07.36.0.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
E61i	1.0633.22.05	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
E62 (Cingular)	1.1	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
E65	1.0633.18.01	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
E71	100.07.76	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N70	5.0705.3.0.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N73	3.0638.0.0.30	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	X	✓	✓
N73	3.0638.0.0.43	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N75 (AT&T)	10.1.273	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N78	10.136	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N79	10.046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N80	4.0632.0.38	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓	✓
N81-8Gb	10.0.053	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N82	10.0.046	✓	✓	✓	✓	✓	X	není k dispozici	není k dispozici	✓	✓	✓
N82	20.1.062	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N85	10.045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N91	2.10.013	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓	✓
N93	10.0.025	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N95	12.0.013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N95-8Gb	15.0.015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
N96	10.065	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
PalmOne												
Centro 685	1.5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro 685	Centro-1.01-ATT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Treo 650 (Sprint)	1.06a-SPNT	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treo 650 (Sprint)	1.20-ENA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	nedostupné
Treo 680	1.04 ROW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
Treo 700p (Verizon)	Treo700p_1.10-VZW	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
Treo 700w (Verizon)	OS 5.1.1700 (Build 14359.0.2.0)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	nedostupné
Treo 750v	1.15-VFE	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X
Treo 750v	TRE0750-1.13-CNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
Treo 750v	TRE0750-2.18-VFE	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Treo 755p (Sprint)	1.04 ROW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
Treo PRO	5.2.19216	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panasonic												
P902iS		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné

✓ : funkce je podporována v Alpine Bluetooth produktech
 X : funkce není podporována Alpine Bluetooth produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisje plíků	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
Pantech												
C3B (Cingular)	PG-C3b ver 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
PN-820 (Verizon)	5.231.P26.44	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	✓	✓	✓	X
PCD												
Quickfire (AT&T)	T1A_UC1.88	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓
Philips												
768		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X800	X800_M6229X_0829_1024M_V53	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné
Qtek												
8100	2.0.32.42	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	X	✓
8500	1.02.251.1	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
9100	2.17.7.6 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S100	1.11.02 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
S200	2.9.7.33 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sagem												
My301X	LB5,4C	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
My312x	EON, GN 35802101019351 210832754689	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My411c	EON,BE35797001056733123410090576	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
My700X	LM5,EB / 35809500065899 / 145672101312	✓	✓	X	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
Samsung												
M8800 PIXON	M8800XXHJE	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	nedostupné
SCH-A930 (Verizon)	A930.ZC09	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓
SCH-A990 (Verizon)	a990.ZD18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné	✓	✓
SCH-i770 SAGA (Verizon)	CE OS 5.2.20276 (Build 20276.1.3.3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	X	✓	✓	✓
SCH-U620 (Verizon)	V.U620.ZL14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	X
SGH-A501 Telstra	A501DVF14	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
SGH-A707 SYNC (Cingular)	A707UCFJ5	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
SGH-A717 (AT&T)	A717UCGD6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné
SGH-A727 (AT&T)	A727UCGD5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-C3110c	C3110CZCIB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	nedostupné
SGH-C417 (AT&T)	C417UCGA4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné
SGH-D407 (Cingular)	D407UCFD1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné
SGH-D500e	D500EBVED1	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
SGH-D600e	D600EBVEK2	✓	✓	X	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-D800	D800XXEL8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-D830	D830XXFH2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-D840	D840XFG3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-D900	D900XAFG6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	nedostupné
SGH-D908	D908ZCGA1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-E250	E250XAF2	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	nedostupné

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
SGH-E770	E770XXEL5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGH-E780	E780XAFD7	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
SGH-E840	E840XXGD6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-E848	E848ZCGH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	nedostupné
SGH-E900	E900XXFJ2	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	X	✓	nedostupné
SGH-F110	F110XAHB3	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	není k dispozici	není k dispozici	✓	nedostupné
SGH-F300	F300XXGCC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-F308	F308ZCGD2	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	nedostupné
SGH-F480	F480XXHD9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	nedostupné
SGH-F488E	F488EZCHF1	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-F490	F490XXHA2	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	nedostupné
SGH-G600	G600XAGH2	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-G608	G608ZCGK1	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-G810	G810XXHE4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-G818E	G818EZCHG3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-i320	I320XXFF4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SGH-i600	i600XXGC4	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	✓
SGH-i607 Blackjack (Cingular)	5.1.342	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-i780	18545.0.7.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-i900 Omnia	i900DXHG3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné
SGH-J700	J700XAHB4	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGH-M3510c	M3510CZCHL2	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-P180	P180BVGK7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-P520 Armani	P520XXGL1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-S410i	S410ASEH1	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	X	✓	nedostupné
SGH-S501i Bouygues	S501HGF7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	X	nedostupné
SGH-T329 Stripe (T-Mobile)	GT329.04	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	X	nedostupné	✓	nedostupné
SGH-T619 (T-Mobile)	ET619.02_T619UVFG8	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓
SGH-T629 (T-Mobile)	T629UVFL2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓
SGH-T719 (T-Mobile)	T719UVFF6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
SGH-T809 (T-Mobile)	T809YVEJ9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-U600	U600XXGCB	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
SGH-U608	U608ZCGF2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SGH-U700	U700XXGG3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné
SGH-U800	U800XXHF2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné
SGH-U900	U900XXHC6	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné
SGH-U908	U908ZHHE3	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
SGH-ZX20 (Cingular)	ZX20UCFG7	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	✓
SPH-A303 Heat (Helio)	VP030 AB03	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	X	✓	✓	nedostupné
SPH-A503 Drift (Helio)	PA503 ZJ23	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
SPH-A900 Ace (Sprint)	ES.A900ZB12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	nedostupné
SPH-M610 (Sprint)	ES.M610 ZJ29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
SPH-M620 Upstage (Sprint)	ES.M620_AC08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
SPH-M800 Instinct (Sprint)	ES.M800 BE09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
X700	X700DXEL3	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
X800	X800XXEK1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
X820	X820XXFE9	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X830	X830XXFK5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
Z230	Z230BVFH6	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
Z500	Z500AIEE8	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
Z650i	Z650AGFJ5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné
Sanyo												
Katana II (Sprint)	1.004 SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
M1 (Sprint)	SP1.001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
SCP-3200 (Sprint)	1.000SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	X	X	✓	nedostupné
SCP-8500 KATANA DLX (Sprint)	1.002SP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
Sharp												
GX15	A07-007-0244-GX15	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
SH8010c	1.100	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
SH9010c	1.005	✓	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
Siemens												
SL75	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	nedostupné
SXG75	W6250C-MMTO-1.4.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SoftBank												
705NK	3.0716.1.5.1	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	X	✓	✓
706N	Inconnu	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805SC		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
812SH sll		✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	nedostupné
816SH		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
820P	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
820SC	Unknown	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné
820SH		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
821SH The Premium		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
822P		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	nedostupné
830T		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
905SH		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
912T		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
913SH		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
920P	Unknown	✓	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	✓
920SC	Unknown	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné

✓ : funkce je podporována v Alpine Bluetooth produktech
 X : funkce není podporována Alpine Bluetooth produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plików	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
920SH	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	nedostupné
920T		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
921P		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
922SH		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
930SC		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
930SH		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
931SH		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
iPhone 3G	2.2 (5G77)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	nedostupné
X01T	03.2302CAI	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X02HT	1.25.761.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X02NK	20.0.273	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
X05HT	3.39.762.9 JPN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson												
C702c	R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
C902c	R3BH002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
G700c	R6JB825	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
G705	R1BA038	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	X
G900	R6J825	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
K600c	R1K001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
K610i	R1CB001	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
K700i	R2AY004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K750i	R1AA008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
K770i	R8BA024	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K800i	R1ED001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
K800i	R1GB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	X	✓	✓
K810i	R1KG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
K850i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
K858c	R1DA038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
M600i	R9F011	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
P1c	R9GA001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
P900	CXC162022 R3D011	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P990i	R9EA001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S500c	R6BC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
T610	R3C002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
W300i	R9A031	✓	X	✓	✓	✓	X	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
W395c	R1CB008	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	nedostupné	✓	✓	nedostupné
W550i	R4CB020	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
W580i	R6BC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
W595c	R3DA031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
W710i	R1EE001	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná

Model	Verze ROM	Připojení telefonu k hlavní jednotce	Mohu přijímat a ukončovat hovory?	Mohu vytáčet čísla?	Mohu znovu vytočit poslední volané číslo?	Mohu odmítnout příchozí hovory?	Automatická synchronizace telefonního seznamu	Automatická synchronizace s kartou SIM	Automatická synchronizace telefonního registru	Transmisja plikóv	Zobrazení jména kontaktu	Umožňuje hlasové vytáčení
W715	R1EA033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
W760c	R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
W760i	R3BA035	✓	✓	✓	✓	X	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
W760i (AT&T)	R3BA035 prg12023592_GENERIC_DE R3BA035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W810i	R4CF002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W850i	R1GB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
W880i	R1JC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓
W888c	R1JG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
W890i	R1EA030	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W908c	R1EA030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W950i	R9C001	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
W960	R9J005	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xperia X1	1.02.933.3	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	nedostupné
Z610i	R1ED001	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Z770i	R1EA030	✓	X	X	✓	✓	✓	nedostupné	✓	✓	✓	✓
SPV												
C200	5.1.461.15671	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
C600	2.0.6.0	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	nedostupné
M3100	1.23.73.3	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	✓	✓
M700	1.17.73.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné
M700	1.23.73.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-Mobile												
SDA (T-Mobile)	5.1.70 (Build 14406.1.1.1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Toshiba												
G900	03.07BAI	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W32T		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
W41T		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	✓	✓	nedostupné
VK mobile												
VK4000		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vodafone												
702NK II	4.04.28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	✓	✓	✓
703SHf		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	nedostupné	✓	nedostupné
710		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804SH		✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	nedostupné
904T		✓	✓	✓	✓	✓	nedostupné	nedostupné	nedostupné	X	✓	nedostupné

✓ : funkce je podporována v Alpine *Bluetooth* produktech
 X : funkce není podporována Alpine *Bluetooth* produkty
 - : funkce není podporována během nedostupnosti spojení s telefonem
 nedostupné : funkce není dostupná v telefonu
 není k dispozici : funkce není dostupná